




ЕАЭС

аверон

## АППАРАТ ДЛЯ СВЕТОПОЛИМЕРИЗАЦИИ ПЛАСТМАСС серия ПМУ



Руководство по эксплуатации  
АВЕ 002.000.000 РЭ

Декларация о соответствии  
ЕАЭС N RU Д-RU.PA02.B.55249/23 от 20.03.2023

### СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Настоящим подтверждается соответствие требованиям технической документации

Исправления не допускаются

| серия ПМУ                   | 1.0 ЛЕД         |
|-----------------------------|-----------------|
| Заводской номер             |                 |
| Контролер<br>ООО «ВЕГА-ПРО» |                 |
| Дата<br>выпуска _____       | Упаковщик _____ |
| Дата<br>продажи _____       | Продавец _____  |

Если поле даты продажи не заполнено или исправлено,  
то гарантия исчисляется с даты выпуска.

## 1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1 Настоящее Руководство по эксплуатации распространяется на Аппарат для светополимеризации пластмасс серия ПМУ, 1.0 ЛЕД (далее - **ПМУ**). АВЕ 27.90.11-057-52331864-2022 ТУ.

1.2 **ПМУ** используется при изготовлении индивидуальных слепочных ложек из светоотверждаемой пластмассы.

1.3 Установка и эксплуатация **ПМУ** должны проводиться в соответствии с требованиями, изложенными в настоящем Руководстве.

## 2 ХАРАКТЕРИСТИКИ

### 2.1 Условия эксплуатации

- температура окружающая ..... 10...35°C
- влажность при 25°C, не более ..... 80 %

### 2.2 Основные технические характеристики

- электропитание адаптера ..... ~220 В 50/60 Гц 0,3 А
- электропитание от адаптера ..... 12В 2А
- мощность светодиодов ..... 18 Вт
- длина волны светодиодов ..... 390...400 нм
- габариты, не более ..... 200×230×105 мм
- масса, не более ..... 3,0 кг
- временной отсчет таймера:  
Таймер 1 — около 30 с, Таймер 2 — около 60 с

### 2.3 Комплектность

Аппарат **ПМУ 1.0 ЛЕД** – 1 шт

Сетевой адаптер – 1 шт

Руководство по эксплуатации АВЕ 002.000.000 РЭ

## 3 МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ


Избегайте прямого попадания света светодиодов **ПМУ** в глаза.

Не допускать попадание влаги внутрь корпуса.

Выключать вилку сетевого адаптера из розетки при длительных перерывах в работе и техническом обслуживании.

## 4 УСТРОЙСТВО

- 1 – корпус с рабочей камерой
- 2 – выдвижной лоток для моделей
- 3 – кнопки запуска таймера
- 4 – сетевой выключатель I/O
- 5 – разъем для сетевого адаптера



Изготовитель вправе вносить в конструкцию изменения, не ухудшающие потребительские свойства изделия.

## 5 ЭКСПЛУАТАЦИЯ

### 5.1 Подготовка

Распаковать **ПМУ**. При выявлении нарушений тары, внешнего вида и комплектности зафиксировать их и обратиться к Поставщику.

Выдержать при комнатной температуре 4 часа, если находился в холоде.

Разместить **ПМУ** на ровной, устойчивой горизонтальной поверхности, обеспечив свободный доступ к его органам управления, индикации, разъемам. Подключить к разъему (5) сетевой адаптер.

#### ВНИМАНИЕ!

Если **ПМУ** укомплектован адаптером без сетевого шнура и с диаметром штырей 4 мм, необходимо обеспечить надежность контакта вилка-розетка, особенно после включения в эту розетку вилок с более толстыми штырями.

Повторное включение адаптера в розетку не ранее, чем через 1 минуту после отключения от сети.

### 5.2 Работа

Подключить сетевой адаптер в розетку сети электропитания ~ 220/230В 50/60Гц, см. Меры безопасности.

Выдвинуть лоток (2). Установить на него модель с отмоделированной пластмассовой ложкой и задвинуть лоток.

Включить I/O.

Запустить полимеризацию нажатием кнопки таймера, соответствующей необходимому времени.

Работа полимеризующих светодиодов **ПМУ** сопровождается индикацией над соответствующей кнопкой запуска таймера.


При длительных перерывах в работе вынуть вилку адаптера из сетевой розетки.

### 5.3 Рекомендации

Для отверждения слепочных ложек из пластмассы толщиной 1,5 мм обычно достаточно 30 сек. При большей толщине запустить таймер на 60 сек.

Критерий полной полимеризации – пластмасса должна стать твердой.

Для гарантированной качественной полимеризации рекомендуется провести повторную полимеризацию обратной стороны ложки, для чего: открыть лоток, снять ложку с модели, повернуть ее внутренней стороной вверх, задвинуть лоток и запустить таймер.



**“Внимание! Смотри сопроводительные документы”** - необходимость предварительного изучения Руководства по эксплуатации, особенно раздела “Меры безопасности”

## **6 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ**

**6.1** Транспортирование **ПМУ** проводится в таре изготовителя всеми видами крытых транспортных средств по действующим для них правилам.

Условия транспортирования: температура от минус 40 до 40°C, относительная влажность до 100% при температуре 25°C.

**6.2** **ПМУ** должен храниться на закрытых складах в упаковке предприятия-изготовителя, на стеллажах при температуре от минус 40 до 40°C и относительной влажности до 98% при температуре 25°C. Не допускается хранение **ПМУ** совместно с кислотами и щелочами.

## **7 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ**

**7.1** Следить за чистотой рабочей камеры.

По мере загрязнения проводить очистку:

- внутренних поверхностей сухой мягкой тканью;
- наружных поверхностей влажной мягкой тканью, смоченной слабым мыльным раствором. По окончании очистки – протереть сухой мягкой тканью.

## **8 УТИЛИЗАЦИЯ**

В составе **ПМУ** не содержится драгметаллов и опасных веществ.

Специальных мер по утилизации (уничтожению) **ПМУ** не требуется.

## **9 ГАРАНТИИ**

**9.1** Изготовитель гарантирует соответствие требованиям действующей технической документации в случае соблюдения потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения согласно настоящему Руководству.

**9.2** Гарантийный срок – 24 месяца с даты продажи или, если она не указана, то с даты выпуска предприятием-изготовителем.

Гарантия не распространяется на светодиоды.

Средний срок службы - 3 года. По истечении срока службы Изготовитель не несет ответственность за обеспечение возможности использования **ПМУ** по назначению, включая его безопасность.

Критерием предельного состояния является невозможность или технико-экономическая нецелесообразность восстановления работоспособности.

**9.3** Претензии на гарантию не принимаются при наличии механических повреждений или несанкционированного Изготовителем доступа в конструкцию.

**9.4** Изготовитель:

**ООО "ВЕГА-ПРО"**

[www.averon.ru](http://www.averon.ru)

**Юр. адрес: 620146, Свердловская обл., г.о. город Екатеринбург,**

**Екатеринбург, Фурманова 127, пом. 1,**

**тел.: +7 343 311 11 21**

[feedback@averon.ru](mailto:feedback@averon.ru)

**Адрес производства: 620902, РФ, Свердловская область,**

**город Екатеринбург, г.о. Екатеринбург, ул. Николы Тесла, стр. 4**

**бесплатный звонок по РФ:**

**8 800 700 12 20**

**Сервис-центр: бесплатный звонок по РФ**

**8 800 700 11 02**